



HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS

FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA
PASEO DE CERVANTES, 20
VITORIA-GASTEIZ - 01007 -

ESTADIO
CUBIERTA JUVENIL

INFORME DE ENSAYO **Nº DE REFERENCIA: 1140PS/2026**

DATOS DE LA MUESTRA	
MUESTREO POR	Jon Berger Ruíz
PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA	IT16-01/01
TIPO DE MUESTRA	AGUA PISCINA
TIPO ANÁLISIS	ANÁLISIS AGUA PISCINA/SPA
FECHA/HORA MUESTREO	12/06/2026 08:51
FECHA ENTRADA LABORATORIO	12/06/2026
FECHA INICIO ANÁLISIS	12/06/2026
FECHA FIN ANÁLISIS	15/06/2026
CANTIDAD Y ENVASES	550ml, 1C+Tiosulfato, 1PER

PARÁMETROS "IN SITU"					
Parámetro	Resultado	Unidades	Valor de referencia	Lim. cuant.	Método
pH "In situ"	7,8	unidad pH	7,2 - 8,0	1,0	IT16-01/50
Temperatura del agua "In situ"	28,0	°C	24,0 - 28,0	1,0	IT16-01/76
Transparencia "In situ"	Visible		Visible		IT16-01/99
Turbidez "In situ"	0,8	U.N.F.	2,0	0,5	IT16-01/52
Conductividad aporte a 20°C "In situ"	330	µS/cm		5	IT 16-01/51
Conductividad a 20°C "In situ"	1.080	µS/cm		20	IT 16-01/51
Bromo Total "In situ"	4,3	mg/L	2,0 - 5,0	0,1 / 10	IT16-01/90

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS					
Parámetro	Resultado	Unidades	Valor de referencia	Lim. cuant.	Método
Heterótrofos a 36 °C	5	UFC/mL	100	1	IT16-01/100
Escherichia coli	<1	UFC/100mL	0	1	IT16-01/104
Estafilococos aureus	<1	UFC/100mL	0	1	IT16-01/102
Pseudomona aeruginosa	<1	UFC/100mL	0	1	IT16-01/101

PARÁMETROS CALIDAD DEL AIRE					
Parámetro	Resultado	Unidades	Valor de referencia	Lim. cuant.	Método
Humedad "In situ"	80 (+)	%	65	5	IT16-01/94
CO2 Aire exterior "In situ"	389	ppm		50	IT16-01/150
CO2 Aire recinto "In situ"	519	ppm		50	IT16-01/150
Temperatura ambiente "In situ"	26,1	°C		1,0	IT16-01/94

OBSERVACIONES

(+) Humedad "In situ" superior al rango establecido para los valores de referencia .

CALIFICACIÓN

Apto para el baño.

LEGISLACIÓN

Se aplica el Real Decreto 742/2013 y el Decreto 32/2003.

Valor de referencia de la "Conductividad a 20°C" es el valor de la "Conductividad a 20°C aporte" + 1000 µS/cm.

La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 mg/m3 del CO2 del aire exterior.

La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso.

En Vitoria - Gasteiz a 15 de junio del 2026



HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS

FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA
PASEO DE CERVANTES, 20
VITORIA-GASTEIZ - 01007 -

ESTADIO
CUBIERTA JUVENIL

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 1140PS/2026
DATOS DE LA MUESTRA		
MUESTREO POR	Jon Berger Ruíz	
PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRA	IT 16-01/01	
TIPO DE MUESTRA	AGUA PISCINA	
TIPO ANÁLISIS	ANÁLISIS AGUA PISCINA/SPA	
FECHA/HORA MUESTREO	12/06/2026 08:51	
FECHA ENTRADA LABORATORIO	12/06/2026	
FECHA INICIO ANÁLISIS	12/06/2026	
FECHA FIN ANÁLISIS	15/06/2026	
CANTIDAD Y ENVASES	550ml, 1C+Tiosulfato, 1PER	

Ensayo validado por: Eguzkiñe Gauna Caballero

Fdo. Carlos García (Responsable de Laboratorio)

Los valores marcados con el signo - indican que el resultado obtenido supera el valor mínimo admisible según la normativa.

Los valores marcados con el signo + indican que el resultado obtenido supera el valor mínimo o el valor máximo admisible según la normativa.

Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.